

CUADRO N° 1  
INVENTARIO DE NEUMÁTICOS

N°	Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Presión PSL.	OBSERVACIÓN	
		Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Fabricante	Montaje	Inspección	Inicial	Actual			
							B	R	M									
1	PEI-1024	1	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x					x	N/A	28/9/2022	6,59	6	30LB	
		2	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x					x	N/A	28/9/2022	8,18	6,38	30LB	
		3	G. GRABBER	AT	225/70	16					x		N/A	28/9/2022	3,71	3,32	30LB	
		4	G. GRABBER	AT	225/70	16					x		N/A	28/9/2022	4,14	3,35	30LB	
		5	G. GRABBER	AT	225/70	16	x					x	N/A	28/9/2022	7,75	7,75	30LB	
2	PEQ-0167	1	HANKOOK	AT	255/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	6,49	6,49	30LB	Vehículo sin movimiento
		2	GOODYEAR	AT	255/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	6,1	6	30LB	
		3	HANKOOK	AT	255/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	8,65	8,65	30LB	
		4	HANKOOK	AT	255/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	5,92	5,92	30LB	
		5	HANKOOK	AT	255/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	7	7	30LB	
3	PEI-4607	1	MICHELINE	AT	195	14						x	N/A	28/9/2022	4,42	3,4	30LB	
		2	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	6,75	5,7	30LB	
		3	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	7,8	6,63	30LB	
		4	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	6,71	5,82	30LB	
		5	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	9	9	30LB	
4	PEI-4619	1	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	7	7	30LB	Vehículo sin movimiento
		2	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	7,8	7,8	30LB	
		3	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	6,6	6,6	30LB	
		4	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	6,45	6,45	30LB	
		5	MICHELINE	AT	195	14	x					x	N/A	28/9/2022	9	9	30LB	
5	PEI-1507	1	G. GRABBER	AT	225/70	16						x	N/A	28/9/2022	4,31	3,56	30LB	
		2	G. GRABBER	AT	225/70	16						x	N/A	28/9/2022	7,59	4,02	30LB	
		3	SAVERO	AT	225/70	16						x	N/A	28/9/2022	6,28	3,32	30LB	
		4	SAVERO	AT	225/70	16						x	N/A	28/9/2022	5,87	3,67	30LB	
		5	GENERAL	AT	225/70	16						x	N/A	28/9/2022	5,2	2,06	30LB	
6	PEI-7134	1	CONTINENTAL	AT	235/60	17	x					x	N/A	28/9/2022	7,18	6,47	30LB	
		2	CONTINENTAL	AT	235/60	17	x					x	N/A	28/9/2022	7,36	7	30LB	
		3	CONTINENTAL	AT	225/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	6,34	6	30LB	
		4	CONTINENTAL	AT	225/65	17	x					x	N/A	28/9/2022	6,27	6	30LB	
		5	CONTINENTAL	AT	225/65	17					x		N/A	28/9/2022	4,5	4,5	30LB	
7	PEI-7686	1	GOOD YEAR	AT	225/55	18						x	N/A	28/9/2022	5	3,5	30LB	
		2	GOOD YEAR	AT	225/55	18						x	N/A	28/9/2022	5	3,5	30LB	
		3	GOOD YEAR	AT	225/55	18						x	N/A	28/9/2022	5	3,6	30LB	
		4	GOOD YEAR	AT	225/55	18						x	N/A	28/9/2022	5	3,5	30LB	
		5	GOOD YEAR	AT	225/55	18	X					x	N/A	28/9/2022	8	8	30LB	
		1	CONTINENTAL	AT	225/55	18	X					x	22/8/2022	28/9/2022	11	8,65	30LB	Vehículo entregado por Inmobiliar a favor del
		2	CONTINENTAL	AT	225/55	18	X					x	22/8/2022	28/9/2022	11	8,67	30LB	

8	PEI7698	3	CONTINENTAL	AT	225/55	18	X			x	22/8/2022	28/9/2022	11	8,75	30LB	MINTEL, bajo convenio de uso, se colocaron llantas nuevas.
		4	CONTINENTAL	AT	225/55	18	X			x	22/8/2022	28/9/2022	11	8,9	30LB	
		5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/8/2022	N/A	N/A	N/A	30LB	
9	PEI-2435	1	GENERAL	AT	225/70	16		x		x	N/A	28/9/2022	3,47	2,5	30LB	
		2	GENERAL	AT	225/70	16			x	x	N/A	28/9/2022	3,87	2,95	30LB	
		3	GENERAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,41	6,3	30LB	
		4	GENERAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,22	5,95	30LB	
		5	GENERAL	AT	225/70	16		x		x	N/A	28/9/2022	4,24	4,24	30LB	
10	PEI-7015	1	G. GRABBER	AT	235/75	15	X			x	18/8/2022	28/9/2022	10	9,09	30LB	Se colocaron llantas nuevas y reencauchadas
		2	G. GRABBER	AT	235/75	15	X			x	18/8/2022	28/9/2022	10	9,46	30LB	
		3	TOYO	AT	235/70	15	X			x	18/8/2022	28/9/2022	7	6,42	30LB	
		4	TOYO	AT	235/70	15	X			x	18/8/2022	28/9/2022	7	6,4	30LB	
		5	MAXIS	AT	235/70	15	X			x	N/A	28/9/2022	1,66	5,34	30LB	
11	PEN-0148	1	GENERAL	AT	215/75	15		X		x	N/A	28/9/2022	3,21	3	30LB	
		2	GENERAL	AT	215/75	15		X		x	N/A	28/9/2022	3,02	2,68	30LB	
		3	GENERAL	AT	215/75	15		X		x	N/A	28/9/2022	2,17	3,39	30LB	
		4	GENERAL	AT	215/75	15		X		x	N/A	28/9/2022	2,32	3,5	30LB	
		5	TOYO	AT	215/75	15		X		x	N/A	28/9/2022	3,29	3,29	30LB	
12	PEI-3196	1	BRIDGESTONE	AT	235/65	17	x			x	18/8/2022	28/9/2022	10	9	30LB	Se colocaron neumáticos nuevos y reencauchadas
		2	BRIDGESTONE	AT	225/65	17	x			x	18/8/2022	28/9/2022	10	9,5	30LB	
		3	BRIDGESTONE	AT	225/65	17	x			x	18/8/2022	28/9/2022	10	8,9	30LB	
		4	BRIDGESTONE	AT	225/65	17	x			x	18/8/2022	28/9/2022	10	8,8	30LB	
		5	BRIDGESTONE	AT	225/65	17		x		x	N/A	28/9/2022	2,2	2,2	30LB	
13	PEI-7014	1	CONTINENTAL	AT	235/70	17	x			x	3/8/2022	28/9/2022	10	9,33	30LB	Se colocaron neumáticos nuevos y reencauchadas
		2	CONTINENTAL	AT	235/70	17	x			x	3/8/2022	28/9/2022	10	9,13	30LB	
		3	DUNLOP	AT	235/70	17	x			x	3/8/2022	28/9/2022	10	9,75	30LB	
		4	DUNLOP	AT	235/70	17	x			x	3/8/2022	28/9/2022	10	9,65	30LB	
		5	CONTINENTAL	AT	225/65	17		x		x	3/8/2022	28/9/2022	3,86	3,6	30LB	
14	PEI-2888	1	GENERAL	AT	215/75	15	x			x	N/A	28/9/2022	10,92	9,63	30LB	
		2	GENERAL	AT	215/75	15	x			x	N/A	28/9/2022	10,48	9,58	30LB	
		3	CONTINENTAL	AT	225/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	5,03	4,88	30LB	
		4	MAXIS	AT	225/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	10,43	9,93	30LB	
		5	BRIDGESTONE	AT	225/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	4,98	4,98	30LB	
15	PEI-7740	1	DUNLOP	AT	265/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	7,27	7,27	30LB	Vehículo sin movimiento
		2	DUNLOP	AT	265/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	7,26	7,26	30LB	
		3	DUNLOP	AT	265/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	8,11	8,11	30LB	
		4	DUNLOP	AT	265/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	6,86	6,86	30LB	
		5	GENERAL	AT	265/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	9,04	9,04	30LB	
16	PEI-5355	1	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	9,6	9,15	30LB	
		2	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	9,5	9	30LB	
		3	G. GRABBER	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,93	8,07	30LB	
		4	G. GRABBER	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,92	8,5	30LB	
		5	G. GRABBER	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,05	8,05	30LB	
17	PEI-1088	1	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,8	7	30LB	
		2	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,8	7	30LB	
		3	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	4,4	8,32	30LB	
		4	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	4,46	8,45	30LB	
		5	CONTINENTAL	AT	225/70	16		x		x	N/A	28/9/2022	2,88	6,31	30LB	
		1	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,28	8	30LB	

18	PEI-5356	2	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,5	8	30LB		
		3	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,26	7	30LB		
		4	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,52	7	30LB		
		5	GENERAL	AT	225/70	16	x				x	N/A	28/9/2022	0,34	4,46		30LB
19	PEQ-0233	1	BRIDGESTONE	AT	235/60	16	x			x	9/8/2022	28/9/2022	10	8,9	30LB	Se colocaron neumáticos nuevos.	
		2	BRIDGESTONE	AT	235/60	16	x			x	9/8/2022	28/9/2022	10	8,9	30LB		
		3	BRIDGESTONE	AT	235/60	16	x			x	9/8/2022	28/9/2022	10	8,9	30LB		
		4	BRIDGESTONE	AT	235/60	16	x			x	9/8/2022	28/9/2022	10	8,9	30LB		
		5	BRIDGESTONE	AT	215/60	16	x			x	9/8/2022	28/9/2022	5,13	4,15	30LB		
20	PEO-0245	1	G. GRABBER	AT	225/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	9,16	8,19	30LB		
		2	G. GRABBER	AT	225/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	9,49	8,95	30LB		
		3	GENERAL	AT	215/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	7,27	7,13	30LB		
		4	GENERAL	AT	215/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	6,88	6,72	30LB		
		5	G. GRABBER	AT	215/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	5,54	5,54	30LB		
21	PEI-2708	1	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	9,27	9,08	30LB		
		2	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,44	8,1	30LB		
		3	HANKOOK	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,47	8,26	30LB		
		4	GENERAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,86	7,02	30LB		
		5	HANKOOK	AT	225/70	16			x	x	N/A	28/9/2022	3,71	0,96	30LB		
22	PEI-3195	1	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8	7,35	30LB		
		2	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7	6,2	30LB		
		3	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8	7,35	30LB		
		4	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8	7,35	30LB		
		5	N/A	AT	225/70	16		x		x	N/A	28/9/2022	3	3	30LB		
23	PEI-2711	1	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	7,79	7,79	30LB	Vehículo sin movimiento	
		2	HERO	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,39	8,39	30LB		
		3	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	6,43	6,43	30LB		
		4	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	5,15	5,15	30LB		
		5	CONTINENTAL	AT	245/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	5,49	5,49	30LB		
24	PEI-5358	1	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,61	7,85	30LB		
		2	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	8,55	7,57	30LB		
		3	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	10,41	8,08	30LB		
		4	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	10,42	8,08	30LB		
		5	CONTINENTAL	AT	225/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	4,56	4,56	30LB		
25	PEI-5357	1	GENERAL	AT	225/70	16			x		N/A	28/9/2022	1,43	1,43	30LB		
		2	GENERAL	AT	225/70	16			x		N/A	28/9/2022	1,75	1,75	30LB		
		3	KUMHO	AT	225/70	16		x	x		N/A	28/9/2022	3,84	3,84	30LB		
		4	KUMHO	AT	225/70	16			x	x		N/A	28/9/2022	1,63	1,63		30LB
		5	GENERAL	AT	225/70	16		x		x		N/A	28/9/2022	2	2		30LB
26	PEI-3188	1	TOYO	AT	235/60	17	x			x	13/9/2022	28/9/2022	10	9,78	30LB	Se realizó el cambio de neumáticos.	
		2	CONTINENTAL	AT	235/60	17	x			x	13/9/2022	28/9/2022	10	9,22	30LB		
		3	MAXXIS	AT	245/65	17	x			x	13/9/2022	28/9/2022	10	9,32	30LB		
		4	MAXXIS	AT	245/65	17	x			x	13/9/2022	28/9/2022	10	9,79	30LB		
		5	MAXXIS	AT	235/60	17		x		x	13/9/2022	28/9/2022	10	2,05	30LB		
27	PEI-3194	1	CONTINENTAL	AT	235/60	17	x			x	N/A	28/9/2022	6,72	6,1	30LB		
		2	CONTINENTAL	AT	235/60	17	x			x	N/A	28/9/2022	6,97	6,36	30LB		
		3	DUNLOP	AT	235/60	17	x			x	N/A	28/9/2022	7,25	7	30LB		
		4	DUNLOP	AT	235/60	17	x			x	N/A	28/9/2022	6,84	6,65	30LB		
		5	GENERAL	AT	235/60	17	x			x	N/A	28/9/2022	9,87	9,87	30LB		
		1	GOOD RIDE	AT	235/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	5,47	5,47	30LB		

28	PEI-3197	2	GOOD RIDE	AT	235/70	16	x			x	N/A	28/9/2022	5,47	5,47	30LB	Vehículo sin movimiento
		3	KENDA	AT	235/70	16	x		x		N/A	28/9/2022	8,91	8,91	30LB	
		4	HERO	AT	235/70	16	x		x		N/A	28/9/2022	8,45	8,45	30LB	
		5	HERO	AT	235/70	16		x		x	N/A	28/9/2022	3,37	3,37	30LB	
29	PEQ-0066	1	G. GRABBER	AT	245/65	17	x			x	N/A	28/9/2022	5,14	5,14	30LB	Vehículo sin movimiento
		2	G. GRABBER	AT	245/65	17	x			x	N/A	28/9/2022	4,85	4,85	30LB	
		3	G. GRABBER	AT	245/65	17		x		x	N/A	28/9/2022	2,42	2,42	30LB	
		4	G. GRABBER	AT	245/65	17	x			x	N/A	28/9/2022	7,6	7,6	30LB	
		5	G. GRABBER	AT	245/65	17	x			x	N/A	28/9/2022	6,47	6,47	30LB	
30	PEI-1545	1	CONTINENTAL	AT	225/70	15	x			x	22/9/2022	28/9/2022	11	10,95	30LB	Se colocaron neumáticos nuevos.
		2	CONTINENTAL	AT	225/70	15	x			x	22/9/2022	28/9/2022	11	10,95	30LB	
		3	GENERAL	AT	225/70	15	x			x	22/9/2022	28/9/2022	11	10,92	30LB	
		4	GENERAL	AT	225/70	15	x			x	22/9/2022	28/9/2022	11	10,93	30LB	
		5	GENERAL	AT	225/70	15	x		x		22/9/2022	28/9/2022	11	8,4	30LB	
31	PEI-7016	1	G. GRABBER	AT	225/70	15	x			x	29/8/2022	28/9/2022	12	10,85	30LB	Se colocaron neumáticos nuevos.
		2	G. GRABBER	AT	225/70	15	x			x	29/8/2022	28/9/2022	12	11,09	30LB	
		3	G. GRABBER	AT	225/70	15	x			x	29/8/2022	28/9/2022	12	10,95	30LB	
		4	G. GRABBER	AT	225/70	15	x			x	29/8/2022	28/9/2022	12	10,61	30LB	
		5	CONTINENTAL	AT	225/70	15		x		x	29/8/2022	28/9/2022	1,22	4,31	30LB	
32	GEA-1913	1	G. GRABBER	AT	235/75	15	x			x	N/A	28/9/2022	7,05	5,18	30LB	
		2	G. GRABBER	AT	235/75	15	x			x	N/A	28/9/2022	7,6	5,42	30LB	
		3	TOYO	AT	235/70	15	x			x	N/A	28/9/2022	5,2	4,99	30LB	
		4	TOYO	AT	235/70	15		x		x	N/A	28/9/2022	5,11	4,35	30LB	
		5	CONTINENTAL	AT	235/70	15	x		x		N/A	28/9/2022	10	10	30LB	
33	EA-717H	1	MICHELINE	N/A	130/60	13	x			x	N/A	28/9/2022	4,76	4,76	26LB	
		2	MICHELINE	N/A	130/60	13		x		x	N/A	28/9/2022	3,99	3,99	30LB	
34	EA-718H	1	MICHELINE	N/A	130/60	13	x			x	N/A	28/9/2022	4,54	4,54	26LB	
		2	MICHELINE	N/A	130/60	13		x		x	N/A	28/9/2022	4,43	4,43	30LB	
35	EA055B	1	MOTO SPORT	N/A	3	18	x			x	N/A	28/9/2022	4,54	4,54	26LB	
		2	DURO	N/A	100/80	18		x		x	N/A	28/9/2022	2,91	2,91	30LB	
36	EA056B	1	KINSTONG	N/A	2,75	18		x		x	N/A	28/9/2022	3,3	3,3	26LB	
		2	BRIDGESTONE	N/A	90/90	18		x		x	N/A	28/9/2022	3,61	3,1	30LB	
37	EA437B	1	NET-SEGLER	N/A	90/90	18		x		x	N/A	28/9/2022	2,1	2,1	26LB	
		2	NET-SEGLER	N/A	100/80	18			x		x	N/A	28/9/2022	1,84	1,84	
38	EA481B	1	NET-SEGLER	N/A	90/90	18		x		x	N/A	28/9/2022	2,78	2,78	26LB	
		2	NET-SEGLER	N/A	100/80	18			x		x	N/A	28/9/2022	0,91	0,91	